

Maik Fischer  
Schornsteinfegermeister

Walther-Rathenau-Straße 1b  
06526 Sangerhausen

Tel.: 03464/2774153 Mobil: 0176 / 633 67 528 Fax: 03464/2774159

Maik Fischer, Walther-R.-Str. 1b, 06526 Sangerhausen

Herr  
Jürgen Kellner  
Fontanestr 13  
06179 Teutschenthal

112-2

Datum:	17.06.2023
Rech.-Nr.:	1993.000/23/20871
Bei Zahlung bitte angeben	



Steuernummer: 118/219/01865  
Seite 1 von 1

## Rechnung für Schornsteinfegerarbeiten 2023

Liegenschaft: Glockenstraße 17 06295 Lu.-Eisleben

Bezeichnung	Betrag EUR	
<b>Messtätigkeiten</b>		70,72
TERMINE: Kehrung: 09.06.23, Emissionsmessung/Abgaswegeüberpr.: 09.06.23 In diesem Block sind keine Materialkosten enthalten.	Nettosumme	EUR 70,72
	MwSt. 19 %	EUR 13,44
	Summe freie Tätigkeiten	EUR 84,16

Diese Rechnung ist als Handwerksleistung nach §35a, Abs. 3 EStG steuerlich absetzbar.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Der Rechnungsbetrag ist bis zum 01.07.23 ohne Abzug zahlbar;  
bitte überweisen Sie auf die angegebene Bankverbindung.

Maik Fischer  
Schornsteinfegermeister

Walther-Rathenau-Straße 1b  
06526 Sangerhausen

Tel.: 03464/2774153 Mobil: 0176 / 633 67 528  
Fax: 03464/2774159

Maik Fischer, Walther-R.-Str. 1b, 06526 Sangerhausen

Herr  
Jürgen Kellner  
Fontanestr 13  
06179 Teutschenthal



Datum der Arbeitsausführung: 09.06.2023

- Überprüfung nach § 1 KÜO\*  
 Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO  
 Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BlmSchV  
 Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BlmSchV  
 Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BlmSchV  
 Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BlmSchV

**Ausfertigung für Eigentümer**

Betreiber/Aufstellungsart der Anlage:

1993.000 / F-01

Glockenstraße 17  
06295 Lu.-Eisleben

Nutzungseinheit: Wohnhaus

Aufstellort: Küche, 1. OG

## Bescheinigung

über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für gasförmige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl I. S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchffHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes - Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BlmSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I. S. 38)

Wärmetauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung  
Oranier, Bozen / 8920-23, 2014

Leistungsbereich /Leistung bei der Messung

Nennleistung  
2,3 kW

Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung

Brennerart  
ohne Gebläse

Leistungsbereich /Leistung bei der Messung  
2,8 kW

Brennstoff  
Erdgas (öffentliche  
Gasversorgung)

Feuerstättenart  
Raumheizer

Art der Anlage  
Einzelraumfeuerungsanlage

Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BlmSchV  Ja  Nein

### Überprüfungsergebnis gemäß KÜO ( ✓ = in Ordnung, X = mangelhaft, - = nicht zutreffend )

1. Verbrennungsluft/ Lüftung	✓	5. Abgasabzug:	8. Abgasleitung	✓
2. Feuerstätte:		5a. an der Strömungssicherung	9. O <sub>2</sub> - Gehalt im Abgas	16,1 %
2a. Befestigung/Abstände	✓	5b. in Brennerhöhe	10. unverdünnter CO-Gehalt	0 ppm
2b. äußerer Zustand	✓	5c. an anderer Stelle	11. O <sub>2</sub> - Differenz im Ringspalt	- %
3. Brenner / Heizgasweg	✓	6. Abgasklappe	12. Lufttemperatur im Ringspalt	- °C
4. Flammenbild	✓	7. Verbindungsstück	13. Druckdifferenz im Ringspalt	- Pa

Folgende Mängel wurden festgestellt:  Es wurden keine Mängel festgestellt

- Die Mängel Nr. stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.  
 Die Mängel Nr. sind aus Sicherheitsgründen bis zum zu beseitigen.  
 Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gemäß 1. BlmSchV:	Grenzwerte:	CO - Gehalt	ppm	Abgasverlust	%
				CO - Gehalt	ppm
Wärmeträgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%

Das Messergebnis entspricht der Verordnung.

Messunsicherheit %

Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil  Abgasverluste über %

Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.

Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgeräte-Identifikationsnummer(n) TT0062644295ST10423

17.06.2023	Schmidt	Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
Datum	Unterschrift des Schornsteinfegers	

\*Sämtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung

Maik Fischer  
Schornsteinfegermeister

Walther-Rathenau-Straße 1b  
06526 Sangerhausen

Tel.: 03464/2774153 Mobil: 0176 / 633 67 528  
Fax: 03464/2774159

Maik Fischer, Walther-R.-Str. 1b, 06526 Sangerhausen

Herr  
Jürgen Kellner  
Fontanestr 13  
06179 Teutschenthal



Datum der Arbeitsausführung: 09.06.2023

- Überprüfung nach § 1 KÜO\*  
 Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO  
 Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BlmSchV  
 Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BlmSchV  
 Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BlmSchV  
 Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BlmSchV

Ausfertigung für Eigentümer

Betreiber/Aufstellungsart der Anlage:

1993.000 / F-02

Glockenstraße 17  
06295 Lu.-Eisleben

Nutzungseinheit: Wohnhaus

Aufstellort: Küche, 2. OG

## Bescheinigung

über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für gasförmige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrungr und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl I, S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchffHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes - Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BlmSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I, S. 38)

Wärmetauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung  
Junkers, ZWR 18-2 KE, 1992

Leistungsbereich /Leistung bei der Messung

Nennleistung  
18 kW

Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung

Brennerart  
ohne Gebläse

Leistungsbereich /Leistung bei der Messung

Brennstoff  
Erdgas (öffentliche  
Gasversorgung)

Feuerstättenart  
Umlaufwasserheizer

Art der Anlage  
Heizung mit BW

### Überprüfungsergebnis gemäß KÜO ( = in Ordnung, = mangelhaft, - = nicht zutreffend )

1. Verbrennungsluft/ Lüftung	<input checked="" type="checkbox"/>	5. Abgasabzug:	8. Abgasleitung	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Feuerstätte:		5a. an der Strömungssicherung	<input checked="" type="checkbox"/>	9,8 %
2a. Befestigung/Abstände	<input checked="" type="checkbox"/>	5b. in Brennerhöhe	<input checked="" type="checkbox"/>	137 ppm
2b. äußerer Zustand	<input checked="" type="checkbox"/>	5c. an anderer Stelle	<input checked="" type="checkbox"/>	- %
3. Brenner / Heizgasweg	<input checked="" type="checkbox"/>	6. Abgasklappe	-	12. Lufttemperatur im Ringspalt
4. Flammenbild	<input checked="" type="checkbox"/>	7. Verbindungsstück	<input checked="" type="checkbox"/>	- °C
<input type="checkbox"/> Folgende Mängel wurden festgestellt:		<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden keine Mängel festgestellt		

Die Mängel Nr. stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.

Die Mängel Nr. sind aus Sicherheitsgründen bis zum zu beseitigen.

Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

**Messergebnis gemäß 1. BlmSchV:** Grenzwerte: CO - Gehalt 1000 ppm Abgasverlust 11 %

CO - Gehalt 137 ppm

Wärmeträgertemperatur 60 °C Verbrennungslufttemperatur 25 °C Abgastemperatur 99 °C

Sauerstoffgehalt im Abgas 9,8 % Druckdifferenz -2 Pa Abgasverlust 5 %

Das Messergebnis entspricht der Verordnung. Messunsicherheit 1 %

Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil Abgasverluste über 11 %

Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.

Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

**Messgeräte-Identifikationsnummer(n)** TT0062644295ST10423

17.06.2023	<i>Schmidt</i>	Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
Datum	Unterschrift des Schornsteinfegers	

\*Sämtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung